



Accessibilité de l'établissement



Fiche informative de synthèse

Bienvenue au magasin **Agricole Pierrelatte**



ERP : 4

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous.



Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services : vente de matériels agricoles, alimentaires et non alimentaires.

Ensemble des services et prestations fournis



Formation du personnel d'accueil aux différentes situations du handicap

Le personnel sera sensibilisé à accueillir, à assister et à orienter le public avec toutes les formes de handicap.



Matériel adapté

Le matériel est entretenu et réparé. Le personnel connaît le matériel.



Parking

Le parking possède au moins une place aménagée et accessible.



Accès à l'établissement

L'entrée dans l'établissement se fait depuis le parking. L'établissement est de plain-pied.



Accueil et caisse de paiement

L'établissement possède au moins un point d'accueil et une caisse de paiement accessibles pour les personnes à mobilité réduite



Contact : responsable du magasin – responsable.pierrelatte.44@naturapro.fr

Consultation du registre public d'accessibilité : sur le site internet : www.naturapro.fr

N° SIRET : 52026876400013

ADRESSE : NATURA'PRO COOPERATIVE, AV DE GOURNIER
26200 MONTELIMAR



Agence de Valence

19 bis rue Jean Bertin

26000 VALENCE

☎ 04 75 82 90 34 ☎ 04 75 82 91 46

valence@alpes-controles.fr

| Mission(s) | |
|------------------------------|------------|
| ADAP4 | |
| Nos références | Date |
| 260T170T/1 (260-T-2017-0003) | 20/03/2017 |



GAMM VERT A PIERRELATTE 26700

ATTESTATION D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE FIGURANT DANS UN AGENDA D'ACCESSIBILITE N°1

Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP) soumis à Permis de Construire

A adresser par le maître de l'ouvrage, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées.

| | | |
|--------------|---|--|
| Envoi | NATURA PRO COOPERATIVE - M. ANDRIEU <i>Maître d'ouvrage</i> - M. CHAMBON | f.andrieu@naturapro.fr / e.chambon@naturapro.fr |
|--------------|---|--|

Le chargé d'affaire,
Pierre FABRES

Je soussigné **Pierre FABRES, Pierre FABRES** de la société **BUREAU ALPES CONTROLES**, en qualité de :

- Organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.
- Architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et n'ayant pas signé la demande de permis de construire relative à la présente opération.

Atteste que par contrat de vérification technique n° en date du **11/01/2017**

La société

NATURA PRO COOPERATIVE
Avenue Gournier

26200 MONTELIMAR

Maître de l'ouvrage de l'opération de construction suivante :

Travaux de mise en accessibilité du GAMB VERT à PIERRELATTE (26700)

ADAP : Référence : AA 026 198 15 0 0009
Date du dépôt de demande d'ADAP : 08/10/2015
Date d'obtention de l'ADAP : 15/12/2015
Modificatifs éventuels : Sans Objet

A confié à **BUREAU ALPES CONTROLES**, qui l'a réalisée, une mission visant à vérifier que les travaux et autres actions de mise en accessibilité qui y figurent dans l'ADAP cité ci-dessus, et qui ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité, sont achevés. La présente attestation répond aux exigences de l'article L111-19 et D 111-19-46 du code de la construction et de l'habitation.

Nota : Les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations obtenues.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : A noter que le présent rapport traite du Magasin GAMB VERT et de l'annexe NATURAPRO.

• **Règles en vigueur considérées**

- Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construite ou créés.
- Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public

• **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

Sans objet

• **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

Sans objet

A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 15/02/2017, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

- **R :** Le vérificateur a constaté l'achèvement des travaux programmés en ADAP , et le respect de la règle d'accessibilité applicable (*)
- **NR :** Le vérificateur a constaté , concernant les travaux programmés en ADAP, l'absence d'achèvement ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (*)
- **SO :** La disposition considérée est non applicable, ou l'ADAP approuvé ne comportait pas de travaux relatif à cette disposition.

(*) voir commentaire général CG01 page 3

LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

| | | |
|----|----|---|
| CG | 01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires |
| CG | 02 | Mention des éventuels locaux ou parties du bâtiment qui n'ont pu être visités : Sans Objet |

Récapitulatif des commentaires particuliers

1 - Généralités

| | |
|--------|---|
| CP 101 | Les points identifiés comme ne respectant pas l'arrêté sont, lorsqu'ils existent, listés ci dessous |
|--------|---|

| Points examinés | Constat | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|---|-------------------|
| 1 - Généralités | | | |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté | | Les points identifiés comme ne respectant pas l'arrêté sont, lorsqu'ils existent, listés ci dessous | CP 101 |
| • Solutions d'effet équivalent | Non | | |
| Impossibilité d'accès au bâtiment | | | |
| • Largeur de trottoir | Non | | |
| • Dérogation obtenue | Non | | |
| 2 – Cheminements extérieurs | | | |
| Usages attendus | | | |
| • Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale ou une des entrées principales du bâtiment | SO | | |
| • Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à une entrée dissociée du bâtiment | SO | | |
| • Entrée signalée | SO | | |
| • Entrée ouverte à tous en permanence pendant les heures d'ouverture | SO | | |
| • Cheminement accessible entre la place de stationnement adaptée à proximité de l'entrée et l'entrée du bâtiment si cheminement depuis accès au terrain impossible | R | Repérage visuel et tactile réalisé. | |
| • Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment | SO | | |
| • Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs | SO | | |
| Signalisation adaptée (entrée du terrain, places stationnement, choix d'itinéraire) | SO | | |
| Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement | R | Repérage visuel et tactile réalisé. | |
| Pentes | SO | | |
| Caractéristiques des paliers de repos | SO | | |
| Seuils et ressauts | SO | | |
| Profil en travers | SO | | |

| Points examinés | Constat | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|---|-------------------|
| Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire et au droit porte avec contrôle d'accès | SO | | |
| Espaces de manœuvre de porte | SO | | |
| Espaces d'usage | SO | | |
| Sol non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue | SO | | |
| Trous en sol : \varnothing ou largeur \leq 2 cm | R | - Les grilles situées sur les cheminements piétons ont été remplacées par des grilles à fente inférieure à 2 cm. - Les carreaux de carrelage cassés ont été remplacés. | |
| Cheminement libre de tout obstacle | SO | | |
| Protection si rupture de niveau \geq 0.40 m à moins de 0.90 m du cheminement | SO | | |
| Dispositifs d'alerte si rupture de niveau $>$ 0.25 m à moins de 0.90 m du cheminement en cas de travaux | SO | | |
| Protection des espaces sous escalier | SO | | |
| Parois vitrées réparables | SO | | |
| Volée d'escalier de 3 marches ou plus | SO | | |
| Volée d'escalier de moins de 3 marches | SO | | |
| Signalisation des croisements véhicules/piétons | SO | | |
| Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement | SO | | |
| Présence de répéteur de phase sur les feux tricolores installés ou remplacés | SO | | |
| 3 - Places de stationnement | SO | | |
| 4 - Accès à l'établissement ou à l'installation | SO | | |
| 5 - Dispositions relatives à l'accueil du public | SO | | |
| 6 - Circulations intérieures horizontales | SO | | |
| 7 - Circulations intérieures verticales | SO | | |
| 8 - Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques | SO | | |

| Points examinés | Constat | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|-----------------------------------|-------------------|
| 9 – Revêtements de sols, murs et plafonds | SO | | |
| 10 – Portes, portiques et SAS | SO | | |
| 11 – Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande | SO | Distributeur de boisson supprimé. | |
| 12 – Sanitaires | SO | | |
| 13 – Sorties | SO | | |
| 14 – Eclairages | SO | | |
| 15 – Etablissements recevant du public assis | SO | | |
| 16 – Etablissements comportant des locaux à sommeil | SO | | |
| 17 – cabines et espaces à usage individuels | | | |
| Cabines ou espaces à usage individuel (y compris douches) | | | |
| • 1 si moins de 21 | R | | |
| Ou | | | |
| • 1 + 1 par tranche de 50 | SO | | |
| • Au même emplacement que les autres cabines | SO | 1 seule cabine. | |
| • Cheminement accessible jusqu'à la cabine | R | | |
| • Cabines séparés H/F si autres cabines séparées | SO | | |
| • Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : ø 1,50 m | R | | |
| • Siège | R | | |
| • Dispositif d'appui en position debout | R | | |
| Douches | SO | | |
| 18 – Caisses de paiement | | | |
| • Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses | R | | |

| Points examinés | Constat | Commentaires | N° de commentaire |
|--|---------|--------------|-------------------|
| • Une caisse adaptée par tranche de 20 | R | | |
| • Si caisse unique : caisse adaptée | SO | | |
| • Répartition uniforme des caisses adaptées | R | | |
| • Caractéristiques des caisses adaptées | R | | |
| • Cheminement d'accès aux caisses adaptées $\geq 0,90$ m | R | | |
| • Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes | R | | |
| 19 – Signalisation – sous-titrage | | | |
| Chemineurs extérieurs | SO | | |
| Accès à l'établissement et accueil | SO | | |
| Accueils sonorisés | SO | | |
| Circulations intérieures : | SO | | |
| Equipements divers | | | |
| • Signalisation du point d'accueil, du guichet | R | | |
| • Equipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage | SO | | |
| Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3 | | | |
| • Visibilité (localisation du support, contraste) | R | | |
| • Lisibilité (hauteur des caractères) | R | | |
| • Compréhension (pictogrammes) | R | | |
| Sous-titrages | SO | | |